

**Testēšanas pārskats****Nr.4065/18****Pasūtītājs:**

Cēsu pilsētas SIA "VINDA"

**Pasūtītāja adrese:**

Valmieras iela 10, Cēsis, LV-4101

**Parauga(-u) apraksts:**

Dzeramais ūdens

**Parauga(-u) ņemšanas vieta,  
datums, laiks, plāns un procedūra:**02.05.2018., plkst. 10:00. Cēsu pašvaldības uzņēmums  
„Vinda”, Valmieras iela -10 (higiēnas telpa), Cēsis, LV-4101 .  
Metode - LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667 - 5 :  
2007. Paraugu ņēmējs: Nīna Landiša, Vidzemes klientu  
apkalpošanas centra speciāliste**Papildus ziņas par paraugu:**Paraugs piegādāts termosomā: Jā  
Paraugs piegādāts: Sterilā pudelē  
Kārtējā monitoringa programma**Pienemšanas datums, laiks:**

02/05/2018 15:30

**Testēšana uzsākta:**

02/05/2018

**Testēšana pabeigta:**

05/05/2018

**Analīžu rezultāti**

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Metode
E.coli		0 KVV / 100ml	ISO 9308-1 : 2014
Koliformas		0 KVV / 100ml	ISO 9308-1 : 2014
Kopējais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits 22°C		2 KVV / 1ml	LVS EN ISO 6222 : 1999
Smaržas, garšas intensitāte*		bez būtiskām izmaiņām	GOST 3351-74, p.1.2.
Krāsainība		2 mgPt/l	LVS EN ISO 7887:2012
Duļķainība		0.59 NTU	LVS EN ISO 7027 : 2002
pH		7.63 17.3°C	LVS ISO 10523 : 2012
Elektrovadītspēja (20°C)		609 µS/cm	LVS EN 27888 : 1993
Dzelzs		0.020 mg/l	LVS ISO 6332:2000

\* - neakreditētās sfēras parametrs.

Testēšanas pārskats sagatavots: 07/05/2018

Mikrobiologs /Anna Gūtmane/