

Testēšanas pārskats

Nr.4066/18



Pasūtītājs: Cēsu pilsētas SIA "VINDA"
Pasūtītāja adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, LV-4101
Parauga(-u) apraksts: Dzeramais ūdens
Parauga(-u) ņemšanas vieta, datums, laiks, plāns un procedūra: 02.05.2018., plkst. 10:15. Cēsu pašvaldības uzņēmums „Vinda”, ŪAI (no krāna), Lenču iela -27, Cēsis, LV-4101
 Metode - LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667 - 5 : 2007. Paraugu ņēmējs: Nīna Landiša, Vidzemes klientu apkalpošanas centra speciāliste
Papildus ziņas par paraugu: Paraugs piegādāts termosomā: Jā
 Paraugs piegādāts: Sterilā pudelē
 Kārtējā monitoringa programma

Pienemšanas datums, laiks:
02/05/2018 15:30

Testēšana uzsākta:
02/05/2018

Testēšana pabeigta:
05/05/2018

Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Metode
E.coli		0 KVV / 100ml	ISO 9308-1 : 2014
Koliformas		0 KVV / 100ml	ISO 9308-1 : 2014
Kopējais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits 22°C		2 KVV / 1ml	LVS EN ISO 6222 : 1999
Smaržas, garšas intensitāte*		bez būtiskām izmaiņām	GOST 3351-74, p.1.2.
Krāsainība		3 mgPt/l	LVS EN ISO 7887:2012
Duļķainība		0.75 NTU	LVS EN ISO 7027 : 2002
pH		7.24 17.1°C	LVS ISO 10523 : 2012
Elektrovadītspēja (20°C)		612 µS/cm	LVS EN 27888 : 1993
Dzelzs		0.032 mg/l	LVS ISO 6332:2000

* - neakreditētās sfēras parametrs.

Testēšanas pārskats sagatavots: 07/05/2018

Mikrobiologs /Anna Gūtmane/