

Testēšanas pārskats**Nr.4067/18****Pasūtītājs:**

Cēsu pilsētas SIA "VINDA"

Pasūtītāja adrese:

Valmieras iela 10, Cēsis, LV-4101

Parauga(-u) apraksts:

Dzeramais ūdens

**Parauga(-u) ņemšanas vieta,
datums, laiks, plāns un procedūra:**02.05.2018., plkst. 10:40. Cēsu pašvaldības uzņēmums „Vinda”, ŪSS, Cīrulišu iela - 48 (no krāna), Cēsis, LV-4101
Metode - LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667 - 5 : 2007. Paraugu ņēmējs: Nīna Landiša, Vidzemes klientu apkalpošanas centra speciāliste**Papildus ziņas par paraugu:**Paraugs piegādāts termosomā: Jā
Paraugs piegādāts: Sterilā pudelē
Kārtējā monitoringa programma**Pienemšanas datums, laiks:**

02/05/2018 15:30

Testēšana uzsākta:

02/05/2018

Testēšana pabeigta:

05/05/2018

Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Metode
E.coli		0 KVV / 100ml	ISO 9308-1 : 2014
Koliformas		0 KVV / 100ml	ISO 9308-1 : 2014
Kopējais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits 22°C		2 KVV / 1ml	LVS EN ISO 6222 : 1999
Smaržas, garšas intensitāte*		bez būtiskām izmaiņām	GOST 3351-74, p.1.2.
Krāsainība		2 mgPt/l	LVS EN ISO 7887:2012
Duļķainība		0.48 NTU	LVS EN ISO 7027 : 2002
pH		7.62 16.2°C	LVS ISO 10523 : 2012
Elektrovadītspēja (20°C)		606 µS/cm	LVS EN 27888 : 1993
Dzelzs		0.017 mg/l	LVS ISO 6332:2000

* - neakreditētās sfēras parametrs.

Testēšanas pārskats sagatavots: 07/05/2018

Mikrobiologs /Anna Gūtmane/